

## СМЕТА (расчёт) стоимости ремонта (восстановления)

Владелец: Мишулин Эмануил Виторганович

Средство транспорта	Автомобиль	Марка	Lexus
VIN/Frame	JTJHY00W404350205	Модель	LX570
Начало эксплуатации	30 июля 2021 г.	№ кузова/рамы	JTJHY00W404350205
Пробег	32240 км	Цвет	Белый
Дата ДТП	6 июля 2023 г.	Тип эмали	Эмаль перламутр
Место ДТП	город Москва	Слои эмали	Три слоя
Св-во о р-ии/ПТС	77 25 342854	Гос. номрной знак	E888KX777

Смета составлена на основании:

1. Акта осмотра ТС № 054 от 07.07.2023г.
2. Федеральный Закон № 40-ФЗ от 25.04.2002г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
3. Положение Банка России № 755-П от 04.03.2021 г. «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства».
4. Справочники средней стоимости запасных частей и деталей и средней стоимости нормо-часа работ РСА.
5. Авторизованный интернет-сервис autohelp.me

### СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Код - наименование	Воздействи е	Стоимость нормочаса, руб	Кол-во нор мочасов	Сумма, руб
<b>Стоимость ремонта/замены</b>				
1200L - Блок-фара лев.	Замена	1000	0.7	700
1208L - Фара ходового света лев.	Замена	1000	0.35	350
1500 - Бампер передний облицовка	Замена	1000	1.0	1000
1700L - Дверь передняя лев.	Ремонт	1000	1.2	1200
1900 - Капот	Замена	1000	0.45	450
1910L - Крыло переднее лев.	Замена	1000	0.7	700
Итого: Стоимость ремонта/замены				4400
<b>Стоимость разборки/сборки</b>				
21 - Государственный регистрационный знак передний	Сн./уст.	1000	0.15	150
1103 - Батарея аккумуляторная	Сн./уст.	1000	0.2	200
1200R - Блок-фара прав.	Сн./уст.	1000	0.7	700
1208R - Фара ходового света прав.	Сн./уст.	1000	0.35	350
1209R - Противотуманная фара прав.	Сн./уст.	1000	0.35	350
1209L - Противотуманная фара лев.	Сн./уст.	1000	0.35	350
1505R - Накладка противотуманной фары прав.	Сн./уст.	1000	0.1	100

1505L - Накладка противотуманной фары лев.	Сн./уст.	1000	0.1	100
1700L - Дверь передняя лев.	Сн./уст.	1000	0.9	900
1703L - Обивка внутренняя передней двери лев.	Сн./уст.	1000	0.6	600
1704L - Арматура передней двери лев.	Сн./уст.	1000	2.4	2400
1907 - Уплотнитель передний капота	Сн./уст.	1000	0.15	150
1915 - Решетка радиатора	Сн./уст.	1000	0.45	450
1917 - Термоизоляция капота	Сн./уст.	1000	0.5	500
1918L - Фартук грязезащитный переднего колеса лев.	Сн./уст.	1000	0.25	250
Итого: Стоимость разборки/сборки				7550
<b>Стоимость окраски/контроля</b>				
11 - Подбор колера		1000	0.6	600
1500 - Бампер передний	Окраска	1000	2.0	2000
1700L - Дверь передняя лев.	Окраска	1000	1.7	1700
1900 - Капот	Окраска	1000	2.6	2600
1910L - Крыло переднее лев.	Окраска	1000	1.4	1400
Итого: Стоимость окраски/контроля				8300
ИТОГО Стоимость ремонтных работ				20250

### СТОИМОСТЬ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

Код - наименование	Стоимость, руб	Кол-во, шт	Износ, %	Сумма, руб
53802-60D70 - Крыло переднее лев.	29423.00	1	15	25010
53301-60700 - Капот	70963.00	1	15	60319
52119-6B973 - Бампер передний облицовка	24566.00	1	15	20881
81171-60N70 - Блок-фара лев.	53592.30	1	15	45553
8116A-60K90 - Фара ходового света лев.	57899.81	1	15	49215
Расчет износа				
Стоимость узлов и деталей				236444
Износ				35466
Стоимость узлов и деталей с учетом износа				200978
Стоимость мелких деталей (2% от стоимости запчастей)				4729
ИТОГО Стоимость узлов и деталей с учетом износа				205707

### СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Наименование	Стоимость, руб	Кол-во	Сумма, руб
Грунт по металлу	840	1.2	1008
Эмаль перламутр	2460	1.62	3985

Лак	1500	1.57	2355
Подложка	2100	1.57	3297
Грунт по пластмассе	1250	0.42	525
Сопутствующие материалы			1117
Стоимость материалов			11170
ИТОГО Стоимость материалов			12287

СТОИМОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА	273710
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА	238200

Расчёт произведён с применением автоматизированного программного обеспечения autohelp.me

Расчет произвел      *Эксперт-техник*      *Миронов А.В.*      \_\_\_\_\_      *07.07.2023г.*